

**257/AB XXIII. GP**

---

Eingelangt am 16.03.2007

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

BM für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz

## Anfragebeantwortung

An die Präsidentin des Nationalrates  
Mag. Barbara Prammer  
Parlament  
1017 Wien

**GZ: BMSG-90180/0003-III/1/2007**

Wien,

**Betreff: Parlamentarische Anfrage 250/J Abg. Mag. Maier betreffend Rückrufe von unsicheren (oder gefährlichen) Konsumgütern (Produkten) - Beantwortung**

Sehr geehrte Frau Präsidentin!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 250/J der Abgeordneten Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen, wie folgt:

Ad 1) Vorweg ist festzuhalten, dass erst mit dem Produktsicherheitsgesetz 2004 (PSG 2004), BGBl. I Nr. 16/2005, in Kraft getreten am 2.4.2005, eine ausdrückliche Informationspflicht für Unternehmen bezüglich Rückrufe festgelegt wurde. Eine systematische Erfassung von Rückrufen vor April 2005 erfolgte daher nicht.

2005:  
Fahrzeug-Heizsysteme Webasto (Brennrohre)  
Akkus für Notebooks Apple (Brandgefahr)

Lithium Ionen Batterien Fujitsu Siemens (Brandgefahr)  
Benzinrasenmäher Honda (Messerklappungszug)  
Gartensessel Loma (Quetschgefahr)  
Dreifachsteckdose (Stromschlag)  
Netzanschluss für Slimline Playstation 2 (Überhitzungsgefahr)  
Fahrrad Flickzeug Global Partner (benzolhaltig)  
Notebook Akkus HP (Überhitzung)  
Reifen Michelin

2006:

Küchenmixer Cucina (Turboknopf)  
Aufsitzmäher Viking (Leckage Kunststofftank)  
Bettböden Kinderbetten Ikea  
Armbänder Reebok (bleihaltig)  
Fluchtmasken Brookdale  
Schnellspanner Shimano (Bruch)  
Digitalkamera HP (Überhitzung)  
Bettsofa Ikea (Klappmechanismus)  
Deko Kristallgranulat (Verwechlungsgefahr mit Lebensmittel)  
Segway Personentransporter (Softwarefehler)  
Elektro-Kettensäge (unbeabsichtigtes Starten)  
Spielzeugwerkbank Playskool (lösbare Kleinteile)  
Kinderjacke H&M (lösbare Kleinteile)  
Sony Akkus (Überhitzung)  
Polly Pockets Mattel (Kleinteile)  
Spielzeugeisenbahn Ikea (lösbare Kleinteile)  
Vaillant Heizgeräte (Austritt von Abgasen)

Ich weise darauf hin, dass seit Inkrafttreten des PSG 2004 und in Entsprechung des § 19 PSG 2004 auf der Website meines Ressorts (direkter Link: [www.produksicherheit.gv.at](http://www.produksicherheit.gv.at)) die für Österreich relevanten Rückrufe verlautbart werden. Darüber hinaus ist ein Link zur RAPEX-Website der Europäischen Kommission eingerichtet.

Ad 2) In Entsprechung der Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG ist gemäß § 11 (2) PSG 2004 Maßnahmen, die „zur Gefahrenabwehr auf freiwilliger Basis herbeigeführt werden können“, der Vorzug zu geben. Daher werden Produktsicherheitsprobleme von meinem Ressort in aller Regel im Einvernehmen mit den betroffenen Unternehmen geregelt.  
Dementsprechend wurde seit Inkrafttreten des PSG 2004 nur ein Verkaufsverbot betreffend eine instabile Wickelkommode verhängt.  
Darüber hinaus wurden von den Produktsicherheits-Aufsichtsorganen der Länder verschiedentlich Sofortmaßnahmen angeordnet.

Ad 3 und 4) Dem BMSG wurden in den letzten drei Jahren die nachfolgend angeführten KFZ-Rückrufe bekannt gegeben, wobei manche Rückrufaktionen auch

mehrere Modelle umfassen können. Zudem sind einige Nutzfahrzeuge sowie Motorräder enthalten. Über die Zahl der jeweils betroffenen Fahrzeuge liegen dem BMSG nur in Einzelfällen konkrete Daten vor.

Auch diese Rückrufe werden seit April 2004 auf der Website meines Ressorts veröffentlicht:

### **2006 (gesamt: 145):**

Alfa Romeo (Tel 0800/22 00 86)

- 147 / GT, Notrad/Stabilitätskontrolle (August 2006)
- 156 JTD, Zusatzheizung (Sept. 2006)

---

Audi (Tel 0662 4681/2313)

- A8, Ersatz Michelinreifen
- Xenonscheinwerfer (Jänner 2006)
- Software-Update Airbag-Steuergerät (Jänner 2006)
- A3, Zweimassenschwungrad (Feber 2006/August 2006)
- A3, Gasgenerator Kopfairbag (August 2006)
- A8, Fahrerairbag (August 2006)

---

Bentley

- Continental GT Modelljahr 2004, Bremsleitung/Clip Kühlmittelschlauch (August 2006)

---

BMW

- 5er E34 Touring, Steuernocken Lenkschloss

---

Cadillac (013 602771908)

- 2005 Cadillac SRX, STS, Schweißnaht Hinterradaufhängung (Juni 2006)

---

Chevrolet - Daewoo (Tel Daewoo 0800 2140444)

- Daewoo Tacuma/Nubira, vordere Bremsschlüsse (Jänner 2006)
- Daewoo Nexia/Esperto, Gurtschloss Vordersitze (Feber 2006)

- Daewoo Nubira/Lacetti/Evanda, Bremslichtschalter (Feber 2006)
- Daewoo Matiz/Kalos, Getriebe/Differential (März 2006)
- Daewoo Kalos 1.4, Lichtmaschinenkabel (März 2006)

---

Chrysler (Tel 01 546515131)

- Parksperren-Ankerwelle (März 2006)
- Kühlerlüftermotor (Juli 2006)
- Heizungsschlüche (Juli 2006)
- Vordersitzheizung (Juli 2006)
- Feststellbremse (Juli 2006, August 2006, September 2006)
- Ankerwelle Wischermotor (Oktober 2006)

---

Citroën

- C5, Felgen (August 2006)
- n.n., Stützteller Federn (August 2006)

---

Corvette (Tel 013 602771908)

- Corvette, Lenkradsperre (April 2006)
- Corvette, Dachblechverklebung

---

Derbi (Tel 01 8673601/223)

- GP1 - 50, Hintere Stoßdämpferaufnahme (September 2006)

---

Fiat (Tel 0800 220086)

- Punto 1.2 8V, Reifendimension im Typenschein (Jänner 2006)
- Ducato 2.8 JTD, Motorsteuerungssoftware (Mai 2006)
- Ducato, vordere Bremsschlüche (August 2006)
- Punto, Oxydation Bremsleitungen (Sept. 2006)
- Ducato, Befestigung Blattfederung
- Stilo, Fahrwerksfedern vorne

---

Ford (Tel 0662 645100)

- Transit (Heckantrieb), Steuerkettenspanner (Feber 2006)
- Galaxy 1,9l Diesel - Zweimassenschwungrad (April 2006)
- Fiesta, Fusion, Ölstand
- Transit, Steuerkettenspanner
- Focus C-Max 1.6L Duratorq 80 kW, Ölzufluss Nockenwellenträger

- Focus/Focus C-Max 1.6 I Dieselmotor 110 PS, Ansaugluftschlauch (Sept. 2006)
  - Mondeo, Hitzeschutzschild Dieselpartikelfilter
- 

#### Honda

- Zweirad (k.A.), Stecker Lenkerschalter Scheinwerfer (Feber 2006)
  - Accord, Civic (jeweils 1995, 1996), Schiebedach (02236/690-0)(Juni 2006)
  - Civic (2006), Steuerungs- und Kontrolleinheit Lenkung (November 2006)
  - NT700VA (2006), Hinterradbremasanlage
- 

#### Hyundai (Tel 01 61040/7435)

- H-1, Befestigungsschraube Riemenscheibe (Jänner 2006)
  - Terracan, vordere Bremsscheiben (Mai 2006)
- 

#### Jaguar (Tel 0662 2118)

- XJ Limousine, Glasscheibe Schiebe/Hebedach (März 2006)
- 

#### Jeep (Tel 01 546515131)

- Schläuche Ölfilteradapter (Feber 2006)
  - Parksperren-Ankerwelle (März 2006)
- 

#### Kawasaki (Tel 01 699 27 02)

- Ninja ZX-10R (Modelljahr 2006), Befestigung Lenkungsdämpfer (Mai 2006)
  - VN900 Classic (2006), Aufnahme hinterer Blinker (Dezember 2006)
- 

#### KTM (Tel 07742 6000-0)

- 990 Adventure (Baujahr 2006), ABS-Schalter (Juli/August 2006)
- 

#### KIA (Tel 01 7342900-0)

- Sorento, Sicherungskasten (August 2006)
- 

#### Lancia (Tel 0800 220086)

- Lybra, Motorhaubenverriegelungssystem (Jänner 2006)

- Ypsilon, Eisbildung Verdampfer Klimaanlage
- 

Landrover (Tel 0662 2121/0)

- Discovery 3, Range Rover Sport, Range Rover (alle 2005-2006), Führungsplatte Parksperrklippe
  - Range Rover Sport (19" Bereifung), Verkabelung (Juni 2006)
- 

Lexus (Tel 01 610 04-0)

- RX 300, Hauptbremszylinder (Juli 2006)
  - RX 300, RX 400h, Befestigungsclips Mittelkonsole (Juli 2006)
- 

MAN Nutzfahrzeuge (Fax 01 86325/880)

- Achsen (Jänner 2006)
  - Luftfederung (Feber 2006)
  - Lenkungsgelenkwelle (März 2006)
  - Sitzgestell (August 2006)
- 

Mazda (0463-38 88-0)

- MX-5 (Typ NC), Fahrer-Airbag (April 2006, Sept. 2006)
  - Mazda5 (Typ CR1), Nockenwelle-Sensorplatte (Mai 2006, Sept. 2006)
  - Mazda6 (Typ GG/GY), Nockenwelle-Sensorplatte (Mai 2006, Sept. 2006)
  - Mazda3 (Typ BK), Nockenwelle-Lagergehäuse (Juni 2006, Sept. 2006)
- 

Mercedes-Benz (0662 4478-0)

- Typ 251 (R-Klasse), Gurtschlösser 2. Reihe (April 2006)
- Typ 251 (R-Klasse), Starterleitungssatz (April 2006)
- Vito/Viano, Kraftstoffleitung (Mai 2006)
- Actros, Axor, Lenkgetriebe (Mai 2006)
- Actros, Axor, Atego, Steuergerät Stabilitätsregelung, Verschraubung Mittenlager am Grammer Sitz (Juni 2006)
- Unimog, Kupplungshydraulik (Juni 2006)
- SLR McLaren, Generatorkühlung
- Vito/Viano, Airbagsteuergerät (Juli 2006)
- Vito/Viano, Generator/Starter-Leitungssatz (Oktober 2006)
- C-Klasse, SAM (Oktober 2006)
- Unimog, Kupplungssteuerung (November 2006)
- G-Klasse, Differentialsperrenschalter (Dezember 2006)

- Sprinter, Hinterfeder / Konsole Anbindung Stabilisator / Hinterachsleiter / Radflansch Vorderachse (Dezember 2006)
- Vito/Viano, Kraftstoffbehälter (Dezember 2006)

---

Mitsubishi (01 61022/2430 oder 2431)

- L300 Cab-Chassis (1995), Auspuff-Endschalldämpfer (Februar 2006)
- Space Runner / Space Wagon, linke vordere Bremsleitung
- Lancer 2000 Diesel (1993), Ölöhlerschlüsse

---

Nissan (Tel 01 68010/0)

- Micra K12, Heckklappenschalter (Februar 2006)
- Navara D40, Pathfinder R51, Befestigungsschrauben Kardanwelle (Februar 2006)
- Navara D40, Pathfinder R51, Befestigungsschrauben Kardanwelle, Kopfairbag (Februar 2006)
- Micra K12, Austausch des Zündschlosses (März 2006)
- Navara D40, Pathfinder R51, Lenksäulenbefestigung (April 2006)
- Murano Z50, hintere Gurte (Mai 2006)
- Murano Z50, Abdeckung Kraftstofftank (Mai 2006)
- Note, ISOFIX Befestigungshaken, August 2006
- n.n., hintere Radlager (Oktober 2006)
- n.n., Riemenscheibe Generator (Oktober 2006)
- n.n., Zündschlossschalter (Oktober 2006)

---

Porsche (Tel 0662 4681/0)

- 911 Carrera S, Abgasendrohre (März 2006)
- 911 Carrera Cabrio (993)/911 Carrera 4 Cabrio (993), Verdeckverriegelungsmotor (August 2006)

---

Renault (01 68010/0)

- Scenic, Gurtgehäuse Hintersitze (April 2006)
- Megane II Classic, Scenic II, Verbindungsstück Rückenlehne/Gelenk (Oktober 2006)

---

Seat (0662 46944/2728)

- Altea/Toledo, Zweimassenschwungrad (Februar 2006)
- Alhambra, Zeimassenschwungrad (April 2006)

Skoda (Tel 0662 88986/0)

- Zweimassenschwungrad (Feber 2006)
- 

Smart (Tel 0662 4478/325)

- fortwo (BR 450), Sitz- und Gurtschlossverschraubung (September 2006)
- 

Suzuki (Tel 0662 2155/413)

- Zweirad AY 50A, hinterer Bremsschlauch (Jänner 2006)
  - Zweirad VZ800K5/VL800K5, Verlegung Zündschlosskabel (Feber 2006)
  - k.A., Kraftstoffbehälter (März 2006)
  - Swift, Füllschlauch Kupplungsgeberzylinder (April 2006)
  - Swift, Seiten-Airbags (April 2006)
  - Carry, Zündanlassschalter
  - Zweirad, Wassereintritt Antenneneinheit (Juni 2006)
  - Zweirad, Kraftstoffbehälter (Oktober 2006)
  - Grand Vitara DDiS, Ansaugtrakt Dieselpartikelfilter
- 

Toyota (Tel 01 610 04 - 404)

- RAV4, Stahlfelgen (Mai 2006)
  - Corolla Verso, ECU Beifahrer Airbag (Juli 2006)
  - Land Cruiser 120, Hauptbremszylinder (Juli 2006)
  - Land Cruiser 90, Hinterachswelle (Juli 2006)
  - Avensis SB1/Corolla JTD/Prius JTD, Lenkzwischenspindel (Juli 2006)
  - Prius, Yaris, Yaris Verso, Kurbelwinkelsensor (Oktober 2006)
- 

Volkswagen (Tel 0662 4681/2313)

- Passat, Software Motorsteuergerät (Jänner 2006)
- Passat, elektronische Parkbremse (Jänner 2006)
- T5 California, Verschraubungen Gasleitung (Jänner 2006)
- Touran, Golf, Golf Plus, Zweimassenschwungrad (Feber 2006)
- Passat, Software Motorsteuergerät (Feber 2006)
- Sharan, Zweimassenschwungrad (April 2006, August 2006)
- Sharan, qualitätsverbessernde Maßnahmen (April 2006)
- T5, Handbremshebel (April 2006, August 2006)
- Golf IV, Jetta IV, Passat B5, Sitzheizung (April 2006)
- Passat, Zweimassenschwungrad (Juni 2006)
- Passat, Spurstangenkopf (August 2006)
- Passat, SW Motorsteuergerät/Kraftstoffpumpe (August 2006)

- Wegfahrsperrre (September 2006)
  - Deckel Kraftstoffpumpe (November 2006)
  - T5, Verrastung Sitzlehne 2. Reihe (November 2006)
  - Fox, Frontklappenschlösser Oberflächenbeschichtung (Dezember 2006)
  - Passat, Abdeckkappe Wischermotor (Dezember 2006)
- 

Volvo (Tel 0800 206033)

- S80 (1999), Kühlerventilator (Jänner 2006)
  - S80 (2000), V70 (2000), Kühlerventilator (Jänner 2006)
  - S80 (2001), V70 (2001), S60 (2001), Kühlerventilator (Jänner 2006)
  - S40, V50, Kraftstoffleitung (April 2006)
  - FM/FH, Bremsklötze
  - XC90 (2003 bis 2005, 2006 teilweise), äußeres Spurstangengelenk (Juni 2006)
  - FM/FH, Abgasleitung Standheizung (Juli 2006)
  - S80 (2007), Kühlmittelzusatzheizung (Oktober 2006)
- 

Yamaha

- Zweirad, Gasannahme
- XV 1600 Wild Star Typ VP 08, Getriebe

## 2005 (124)

Alfa Romeo

- 147 JTD: Zusatzheizung - Tel: 0800/220086
- 166/147: Kraftstofftank - Tel: 0800/220086
- 147/156: Motorhaubenverriegelungssystem - Tel: 0800/220086 (Mai 2005)

Audi

PKW: Xenonscheinwerfer - Tel: 0662/4681-2313

Verschiedene: Deckel der Kraftstoffpumpe - Tel: 0662/4681-2313 (Juni 2005)  
A6: Softwareupdate Airbagsteuergerät - Tel: 0662/4681-2313 (September 2005)

Chrysler-Jeep

- PKW: Kontaktspule - Tel: 01 546515131
- PKW: Rücklaufschlauch der Servolenkung - Tel: 01 546515131
- Voyager, Grand Voyager (1994 und 1995): Auslösесystem Fahrer/Beifahrer-Airbag  
- Tel: 01 546515131
- Voyager, Grand Voyager: Wischerwelle - Tel: 01 546515131
- PKW: Feststellbremse - - Tel: 01 546515131
- Jeep: Antriebszahnrad der Ölpumpe - Tel: 01 546 51 51 31 (Juni 2005)
- Jeep Cherokee, Grand Cherokee: vordere Bremsscheiben - Tel: 01 546 51 51 31  
(November 2005)

- PKW: Zündungs-/Park-Sperrmechanismus - Tel: 01 546 51 51 31 (November 2005)
- PKW: Kontaktspule - Tel: 01 546 51 51 31 (November 2005)

#### **Daewoo/Chevrolet**

- Nubira/Lacetti/Evanda: Bremslichtschalter - Tel: 0800 2140444 (Juni 2005)
- Nubira/Lacetti: Getriebeaufhängung - Tel: 0800 2140444 (Juni 2005)
- Nexia/Espero: Gurtschloss Vordersitze - Tel: 0800 2140444 (Juli 2005)
- Chevrolet Venture (1997-2005): Innengriff der rechtsseitigen elektrischen Schiebetür - Tel: 013 602771908 (Juni 2005)
- Tacuma / Nubira: vordere Bremsschläuche - Tel: 0800 2140444 (August 2005)
- Matiz: Beifahrer-Airbag - Tel: 0800 2140444 (Dezember 2005)

#### **Fiat**

- Stilo 1.8/2.4 Abarth: Lenkung - tel: 0800/220086
- Panda: Airbagsteuergerät - Tel: 0800/220086
- Ducato: Bremsschläuche vorne - Tel: 0800/220086
- Punto 1.2 8V : Reifendimensionen im Typenschein - 0800/220086
- Punto: starre Bremsleitungen - Tel: 0800/220086
- Idea: Gurtverankerung - 0800/220086 (Juni 2005)
- Ulysse: Motorabdeckung unten; Klimakondenswasserablauf; Motorsteuergerät - Tel: 0800/220086 (Juli 2005)
- Scudo 2.0 JTD: Verlegung Unterdruckschlauch - Tel: 0800/220086 (August 2005)
- Ducato: vordere Bremsschläuche - Tel: 0800/220086 (September 2005)
- Punto: Airbag-Steuergerät - Tel: 0800/220086

#### **Ford**

- Mondeo: ESP - Tel: 0662/645100
- Fiesta, Focus, Focus C-max 1,6 ltr. Duratorq TDCi: Kraftstoffleitung - Tel: 0662/645100
- Focus 2,0 TD: Anschlüsse Schlauch Turbolader - 0662/645100
- Transit: Begrenzungsleuchten - Tel: 0662/645100
- C-Max: Elektronische Feststellbremse - Tel: 0662/645100
- Focus / Focus C-Max: Scheibenwischermotor - Tel: 0662/645100 (August 2005)
- Fiesta, Fusion: niedriger Getriebeölstand - Tel: 0662/645100

#### **Honda**

- Zweirad: PCV-Ventil - Bremsflüssigkeitsverlust - Tel: 02236/690-220
- Zweirad GL1800A (2001-2004): Rahmenschweißnähte; (2002-2004): PCV-Ventil - Tel: 02236/690-220
- PKW: Lichtschalter - Ausfall des Abblendlichts - Tel 0810/333 130-0 oder 02236/690-0
- Zweirad VTX1800 (2002): - Unterlegscheibe der Seitenständerbefestigungsfeder
- Zweirad ST1300 (2002 und 2004): Masseverteiler im Kabelbaum
- Zweirad: Startverhalten/Motorleistung (Juli 2005)
- Zweirad: PCV-Ventil-Bremsflüssigkeitsverlust

#### **Hyundai**

- H1 / Starex: Riemenscheibe der Lichtmaschine - Tel: 01/61040-7435

- Tucson: Ansprechverhalten des ESP-Systems - Tel: 01/61040-7438
- Elantra, Tiburon: Korrosion - Tel: 01/61040-7457
- Matrix: Halteklemmen der Kraftstoffinjektoren - Tel: 01/61040-7457 (Juni 2005)
- Sonata: ESP-System - Tel: 01 61040-7435 (September 2005)
- Tucson: Handbremshebel - Tel: 01 61040-7438 (November 2005)
- Matrix, Accent: Dieselleitung im Motorraum - Tel: 01 61040-7457 (Dezember 2005)

#### Jaguar

- X-Type 2,0 Diesel: Kabelbaum (Juli 2005)

#### KIA

- Sportage: ESP-System - Tel: 01 734 29 00 - 0 (Mai 2005)
- Carnival: Motorgeräusche/Motorschaden - Tel: 01 7342900-0 (Juni 2005)
- Pregio, K2500: Kurbelwellenschraube - Tel: 01 7342900-0 (Juni 2005)
- Sportage: Handbremshebel - Tel: 01 7342900-0 (August 2005)
- Carnival: Kabelstrang der elektrischen Sitzverstellung - Tel: 01 7342900-0 (Dezember 2005)

#### KTM

- KTM 990 Superduke, Modelljahr 2005: Motorentlüftung - Tel: 07742/6000-0 (Mai 2005)
- KTM 640 Adventure, Baujahre 2001, 2002, 2003: Vorderrad - tel: 07742/6000-0 (Juli 2005)

#### Lancia

- Lybra: Motorhaubenverriegelungssystem - Tel: 0800/220086 (Mai 2005)
- Phedra: Motorabdeckung unten; Klimakondenswasserablauf; Motorsteuergerät - Tel: 0800/220086 (Juli 2005)
- Ypsilon: Scheibenwischer - Tel: 0800/220086 (Juli 2005)

#### Land Rover

- Range Rover Classic: Entlüftungsringe am Kraftstofftank (Mai 2005)
- Discovery Serie I: Entlüftungsringe am Kraftstofftank (Mai 2005)
- Freelander 5-Türer: Kindersicherung - Tel: 0662-2121 (September 2005)

#### MAN

- Nutzfahrzeug: k.A. (Überprüfung)
- Nutzfahrzeug: Überprüfung des Lufttrockners - Tel: 01 86325-842 - Mai 2005

#### Mazda

- Tribute 3.0i/V6 (Typ EP/EP2): Gasseilzug
- RX-8 (Typ SE): vordere untere Dreieckslenker (Juli 2005)
- RX-8 (Typ SE): Anbringung eines Isolators am Kraftstofftank (Juli 2005)

#### Mercedes Benz

- E-, SL-Klasse: SBC Hydraulikeinheit - Tel: 0662 4478 325 (Mai 2005)
- E-, CLS-, SL-Klasse: SBC Hydraulikeinheit - Tel: 0662 4478 325 (Mai 2005)
- Actros: Feststellbremshebel - Tel: 0662 4478 325 (Juni 2005)

- G-Klasse G55 AMG Kompressor: Kraftstoffrücklaufschlauch - Tel: 0662 4478 325 (September 2005)
- Actros: Korrosion der Lenkspindel - Tel: 0662/4478/325 (September 2005)
- A-Klasse (alt), Vaneo: Wischerarme - Tel: 0662/4478 325
- Actros Fahrzeuge: Motorleitungssatz - Tel: 0662/4478/325
- Actros (BM950) mit Vorderachse VL4/VL5 bzw. Nachlaufachse NR4: Radnaben (November 2005)

#### Mitsubishi

- Canter 60 und Canter 75 (ab Modelljahr 2001): Handbremsseil - Tel: 01-61022-2430 oder 2431
- Canter 60 (Modelljahre 1985 - 1989): Spurstangenhebel - Tel: 01/61022-2430 oder 2431(Juli 2005)

#### Nissan

- PKW: Vakuumpumpe
- PKW: Handbremsventil
- PKW: Öldruckkontrolle
- PKW: Sauerstoffsensor (Lambdasonde) (Juni 2005)
- PKW: Öldruckkontrolle (Juli 2005)
- Almera N16, Almera Tino V10, Primera P12, X-Trail T30: Ladedrucksensor Turbolader - Tel: 01 680 10-0 (Oktober 2005)

#### Oldsmobile

- Silhouette (1997 - 2004): Innengriff der rechtsseitigen elektrischen Schiebetür - Tel: 013 602771908 (Juni 2005)

#### Opel

- Sintra: Innentürgriff Schiebetüre - Tel: 01 288 77-0 (September 2005)

#### Peugeot

- 206, 307, 407 1,6 HDI (DV6): Rücklaufleitung der Diesel Einspritzdüsen

#### Pontiac

- Trans Sport (1997 - 1998): Innengriff der rechtsseitigen elektrischen Schiebetür - Tel: 013 602771908 (Juni 2005)
- Montana (1999 - 2005): Innengriff der rechtsseitigen elektrischen Schiebetür - Tel: 013 602771908 (Juni 2005)

#### Renault

- Clio 2: Kabel der Hupenkontakte
- Modus: Lenksäule
- Master 2 Phase 2, Master 2 Propulsion Phase 2: Befestigungsschraube Lenkrad - Tel: 01 680 10 250 (Oktober 2005)

#### Smart

- Smart: Traggelenke - Tel: 0662/4478/325 (Juni 2005)
- fourfour: Rücksitzbank - Tel: 0662/4478/325

**Subaru**

- Legacy: Stabilisator der Hinterradaufhängung - Tel: 0512/367267/117
- Legacy, Outback (Modelljahre 2004/2005): Türverriegelung hinten - Tel: 0512/367267 (Dezember 2005)

**Suzuki**

- Zweirad: Burgman UH 125 Roller: Vakuum-Kraftstoffpumpe - Tel: 0662 2155 431
- Ignis 1,3 4WD: Differential - Tel: 0662 2155 401 (Mai 2005)
- Wagon R+ 1,3 4WD: Differential - Tel: 0662 2155 401 (Mai 2005)
- Burgman AN 400 / AN 650 Roller: Zündschloss-Kontakteinheit - Tel: 0662 2155 431 (September 2005)
- Ignis Sport 1,5 16V: Sicherungsring Antriebswelle - Tel: 0662 2155 401 (September 2005)
- Grand Vitara: Kabelanschlüsse am Vorglührelais - Tel: 0662 2155 401

**Toyota**

- Avensis, Corolla: Vakuumkunststoffleitung/Bremssystem (Juli 2005)
- Hilux, 4Runner: Lenkzwischenstange - Tel: 01 610 04-0 (September 2005)

**Triumph**

- Zweirad: Anschlüsse der Kraftstoffleitungen - Tel: 0049 6175-933641

**Volvo**

- S40, V50: Haftgrundierung der Windschutzscheibe - Tel: 0800 206033
- 850, S70/V70, C70 (1997 - 1998): 0800 206033
- S80: Überhitzungsgefahr/Ausfall des Kühlerventilators - Tel: 0800 206033 (Mai 2005)
- S80 und V70 (Modelljahr 2000): Kühlerventilator - Tel: 0800 206033 (Juni 2005)
- S80, S60, V70 (2001): Kühlerventilator - Tel: 0800 206033 (August 2005)
- S40, V40: Vakuum-Pumpe - Tel: 0800 206033 (November 2005)
- FM/FH-Fahrzeuge: Abdichtung V-Streben
- S80, XC90 (6 Zyl., 2005/2006): Starter-Verkabelung - Tel: 0800 206033 (November 2005)
- Busse B12B, FM/FH-Fahrzeuge: Thermostat Kraftstoffvorwärmspirale
- FM/FH-Fahrzeuge: Radhaben

**Volkswagen**

- Passat: elektronische Parkbremse - Tel: 0662 4681 2313 (Juni 2005)
- Verschiedene: Deckel der Kraftstoffpumpe - 0662 4681-2313 (Juni 2005)
- T5-California: Verschraubungen an der Gasleitung - 0662 4681-2313 (Juli 2005)
- Touran: Zweimassenschwungrad - Tel: 0662 4681-2313 (September 2005)
- Passat: Spurstangenkopf - Tel: 0662/4681-2313 (November 2005)

**Yamaha**

- Motorräder: Sitzpolstersicherung - Tel: 01/8651503/10, 22 od. 24

**2004 (62)**

Mercedes Sprinter/Anhängerkupplung  
Mercedes T-Modell, Limousine/Gurtschlösser  
Crysler-Jeep/Motorhaubenschloss  
Mazda Tribute/Gurtschlösser  
Volvo/  
Hyundai Getz/ABS Modul  
Porsche Caenne/Sitzgestell  
Porsche Carrera/Sitzgestell  
VW Touaerg/Fußfeststellbremse  
Jaguar s-Type/Automatikgetriebe  
Chrysler/Vorderradaufhängung  
Land Rover Discovery u. Defender/ABS  
Mercedes Unimog/Feststellbremse  
Hyundai Accent/Dreiecksquerlenker  
Mercedes-Benz E- und SL-Klasse  
Omnibus Man/Lichtbaufahrsschemel  
Renault Espace  
Renault Scenic  
Porsche Cayenne, Cayenne S Turbo  
Honda Civic, Stream, Jazz, Logo/Lichtschalter  
Rover 75 Limousine/Fahrwerksfeder  
Mercedes Benz Vito/Motorsteuergerät  
VW Passat/Stoßdämpferlager-Schraube  
Peugeot 307/Vordere Traggelenke  
Kia Rio/Kraftstoffanschluss  
Mazda 6/Ventildeckel  
VW Tourag/Gurtschloss  
Mercedes S, CL-Klasse/Gebläse  
Kia Sportage, Shuma/Gurtschloss  
Fiat Idea/Gurtbefestigung  
Mercedes S u. CL-Klasse/Hydraulikleitung ABC-System  
Peugeot Boxer Nutzfahrzeuge/Bremsschläuche  
Land Rover Freelander/Kindersicherung  
Honda Accord/Kabelstränge im Kofferraum  
Renault Master II/Lenkrad  
Hyundai Trajet/Handbremse  
MAN LKW/Sitzheizungsregler  
Fiat Lancia Ypsilon/Scheibenwischer  
Chrysler/Parksperrmechanismus  
Kia Sorento/Generator Riemenscheibe  
Kia Sorento/Automatikgetriebe  
Jaguar X-Type/Gierwinkelsensor  
Jaguar X u. S-Type/Geschwindigkeitsbegrenzungsschild  
Jaguar S-Type/Hinterradbremse  
Alfa Romeo u. Lancia/Motorhaube

Hyundai Santa Fe/Kühlwasservorwärmung  
Renault Master II/Lenkrad  
Mitsubishi Pajero Pick Up/Lenkhebel  
Ford Focus C-Max/elektr. Feststellbremse  
Subaru Impreza/Ventileinstellung  
Kindersitz Kiddy Mercedes/Isofix-befestigung  
Suzuki Vitara SE 420 HDI/Hochdruckleitung  
Cadillac, Chevrolet/Querlenker  
Mitsubishi Pajero Pick Up/Motorhaubensicherung  
Volvo S40/Kraftstoffanschluss  
Daewoo Nexia,Espero/Gurtschloss  
Smart/Heckbeleuchtung  
Honda XR125L/Kabelbaum  
Audi 20L1/Verschrauben Kraftstoffpumpendeckel  
VW Lupo,Polo,Golf,Bora,Touran,New Beetle, Passat, Sharan,  
Caddy/Kraftstoffpumpemdeckel,Verschraubung  
Skoda/Verschrauben Kraftstoffpumpendeckel  
Seat/Verschrauben Kraftstoffpumpendeckel

Ad 5 bis 9) (Anm: Punkt 8 fehlt in der Anfrage)

Mein Ressort hat auf Grund der nur subsidiär zulässigen Anwendung des PSG 2004 keine Kompetenz, bei Kraftfahrzeugen behördliche Maßnahmen zu verhängen. Auch für eine Einmeldung von Unfalldaten an mein Haus fehlt die rechtliche Grundlage.

Diese Fragen wären daher an den für die Vollziehung des Kraftfahrgesetzes zuständigen Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zu richten, in dessen Wirkungsbereich auch die Bundesanstalt für Verkehr mit der Beobachtungsstelle für Straßenverkehrssicherheit eingerichtet ist.

Ad 10) Folgende Meldungen wurden von Österreich an das RAPEX-System übermittelt (insb. Meldungen nach Art 12 der Richtlinie 2001/95/EG; zusätzlich wurden auch Notifikationen „Zur Information“ übermittelt):

2004:

Spielzeug (Holzmobile)  
Kosmetikum (Reinigungsmilch)  
Kosmetikum (Sonnencreme)  
Spielzeug (Ball)  
Kosmetikum (Sonnenmilch)

2005:

Kosmetikum (Bleichcreme)  
Colt (Spielzeug)  
Fahrradflickzeug  
Greifling (Spielzeug)  
Mobile (Spielzeug)  
Shot-Game (Spielzeug)  
Steckdosenleisten (sechs Produkte)

Top Mission (Spielzeug)  
YoYo Waterball (Spielzeug)

2006:  
Elektrokettenäge  
Batterieladegerät  
Kristallgranulat  
Wickelkommode  
Aufsitzrasenmäher  
Motorrad

Die vergleichsweise niedrige Zahl der von Österreich ausgehenden RAPEX-Meldungen ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Rückrufe von international tätigen Unternehmen üblicherweise von dem Mitgliedstaat gemeldet werden, in dessen Hoheitsbereich das Unternehmen seinen Hauptsitz hat. Daher werden zB KFZ-Rückrufe (mit Ausnahme eines österr. Motorradherstellers) in der Regel nicht von Österreich in das RAPEX-System eingemeldet.

Ad 11) Alle eingelangten Rapex-Meldungen wurden an die dafür zuständigen Ressorts weitergeleitet (zB BMWA, BMVIT, BMLFUW, BMGF). Sofern hingegen das PSG 2004 anzuwenden war, wurden vom BMSG Markterhebungen durch die Produktsicherheits-Aufsichtsorgane der Länder veranlasst. In den meisten Fällen konnten die Produkte allerdings nicht aufgefunden werden, was auch den internationalen Erfahrungen entspricht. Zu folgenden Produkten, die großteils unter das PSG 2004 fallen, wurde eine Reaktion an die EK erstattet:

2004:  
Kinderstuhl – Rückruf  
Kinderwagen – Produktverbesserung  
Fahrradzubehör (Schuhplatte) – Rückruf  
Kranz – Normungsarbeit  
Renault – Rückruf  
Shimano Bremszüge – Rückruf  
Renault Lieferwagen – Rückruf

2005:  
Kerze – Verkaufseinstellung  
KFZ Dieselmotoren – Rückruf  
ATV Kawasaki – Rückruf  
Öllampen – Verkaufseinstellung  
Jetski – Rückruf

2006  
Windschutzscheibe Buell – Rückruf  
Nissan Pathfinder – Rückruf  
Elektr. Leuchte – Verkaufsverbot  
Volvo – Rückruf  
Kinderjacken – Rückruf

Bettsofa – Rückruf  
 Thermoskannen – Aufnahme von Warnhinweisen  
 Babylöffel – Rückruf  
 Schnellspanner – Rückruf  
 Lenkervorbaus Syntace – Rückruf  
 Suzuki KFZ – Rückruf  
 Tauchcomputer – Produktverbesserung  
 Motorrad Derbi – Serviceaktion  
 Kinderbett – Rückruf  
 Suzuki Scooter – Rückruf  
 Suzuki Motorrad – Rückruf

Ad 12) Die Produktsicherheits-Aufsichtsorgane führten auf Grund von Rapex-Meldungen, die in den Bereich des PSG 2004 fielen, umfangreiche Markterhebungen durch. Im Jahr 2004 betrafen diese Erhebungen 44 Produkte bzw. Meldungen, im Jahr 2005 84 und im Jahr 2006 124 Produkte.

Daneben wurden noch folgende Projekte im Sinne einer aktiven Markterhebung/Überwachung durchgeführt:

## 2005

Tirol	Fahrräder, Kinderwägen, Klettergriffe an Kletterwänden
Salzburg	Untersuchung über die Vorgangsweise von europaweiten Inverkehrbringern von Produkten im Bereich Heimdekor bei einem in einem Land der EU aufgezeigten Mangel
Oberösterreich	Büromöbel
Kärnten	Camping und Sportartikel, Bekleidung mit Kordeln
Steiermark	Leitern mit Schwerpunkt auf den Bereich der Normung
Niederösterreich	Leitern
Burgenland	Grenzüberschreitendes Projekt im Heimwerkerbereich mit Ungarn, Fahrräder, Schutzausrüstung und Fahrradverleih

## 2006

Vorarlberg	Faschingsbekleidung
Niederösterreich	Tritte
Tirol	Kinderwägen
Wien	Kinderwagenaufsätze

Ad 13) Siehe dazu auch die Beantwortung der Frage 2.  
 Der Produktsicherheitsbeirat hat keine Kompetenz Maßnahmen zu veranlassen bzw. anzuordnen. Allerdings kann der Beirat Empfehlungen aussprechen, die auf der Website meines Ressorts veröffentlicht werden ([www.produktsicherheit.gv.at](http://www.produktsicherheit.gv.at)).

ad 14) Gemäß § 13 Abs. 4 PSG sind folgende Produktsicherheits-Aufsichtsorgane der Länder per 1.1.07 bestellt:

Burgenland	2 Personen
Wien	1 Person
Niederösterreich	1 Person
Oberösterreich	4 Personen
Steiermark	1 Person
Kärnten	3 Personen
Salzburg	4 Personen
Tirol	3 Personen
Vorarlberg	2 Personen

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass diese Aufstellung nur die ausdrücklich nominierten Organe umfasst; im letzten Jahr wurden jedoch einige Abteilungen personell verstärkt ohne dass bis jetzt weitere Nominierungen erfolgt sind. Zudem werden in einigen Bundesländern auch Organe aus den Bezirkshauptmannschaften etc. zur Marktüberwachung herangezogen.

Mit freundlichen Grüßen