

---

**6471/AB XXIV. GP**

---

**Eingelangt am 06.12.2010**

**Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.**

BM für Landesverteidigung und Sport

## **Anfragebeantwortung**



MAG. NORBERT DARABOS  
BUNDESMINISTER FÜR LANDESVERTEIDIGUNG UND SPORT

S91143/139-PMVD/2010

30. November 2010

Frau

Präsidentin des Nationalrates

Parlament

1017 Wien

Die Abgeordneten zum Nationalrat Kunasek, Kolleginnen und Kollegen haben am 6. Oktober 2010 unter der Nr. 6540/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend "unterbrochene Ausbildungsflüge auf dem Eurofighter" gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu 1:

Der im Eurofighter „Typhoon“ eingebaute Schleudersitz ist in vielen Flugzeugtypen weltweit in großer Stückzahl in Verwendung. Bislang sind keine vergleichbaren Probleme aufgetreten.

Zu 2:

Das Problem wurde im Zuge umfassender Simulationen beim englischen Hersteller des Schleudersitzes erkannt.

Zu 3 bis 5:

Der Hersteller des Schleudersitzes hat bestätigt, dass bei Einhaltung aller Vorschriften und Vorsichtsmaßnahmen eine Wiederholung des Vorfalles unwahrscheinlich ist und hat empfohlen, bis zur endgültigen Klärung der Ursache und Einrüstung der Modifikation alle nicht unbedingt erforderlichen Flüge auszusetzen. Dieser Empfehlung ist das Österreichische Bundesheer gefolgt.

Zu 6:

Das Problem ist mittlerweile längst gelöst.

Zu 7:

Nein.