

**bmask**
 BUNDESMINISTERIUM FÜR  
 ARBEIT, SOZIALES UND  
 KONSUMENTENSCHUTZ

**RUDOLF HUNDSTORFER**  
 Bundesminister

 Stubenring 1, 1010 Wien  
 Tel.: +43 1 711 00 - 0  
 Fax: +43 1 711 00 - 2156  
 rudolf.hundstorfer@bmask.gv.at  
 www.bmask.gv.at  
 DVR: 001 7001

XXIV. GP.-NR

8056 /AB

30. Mai 2011

zu 8302 /J

(5-fach)

 Frau  
 Präsidentin des Nationalrates  
 Parlament  
 1010 Wien

GZ: BMASK-90180/0032-III/1/2011

Wien, 27. MAI 2011

Sehr geehrte Frau Präsidentin!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische **Anfrage Nr. 8302 /J der Abgeordneten Mag. Maier und GenossInnen betreffend „Rückrufe von unsicheren (oder gefährlichen) Konsumgütern in den Jahren 2009 und 2010“** wie folgt:

**Frage 1:**

Ein Gesamtüberblick über alle Rückrufaktionen im betreffenden Zeitraum liegt mir nicht vor. Zwar sieht § 7 Abs. 4 des Produktsicherheitsgesetzes 2004, BGBl. I Nr. 16/2005, eine Meldepflicht über Rückrufaktionen an eine der zuständigen Behörden vor; diese Behörde ist aber nicht zwangsläufig mein Ressort – dies gilt vor allem für Verbraucherprodukte, die nicht unter das Produktsicherheitsgesetz 2004 fallen, sondern gesondert geregelt sind.

Zudem werden internationale Rückrufe oft nur in dem EU-Mitgliedstaat den Behörden angezeigt, in dem der Hauptsitz des Unternehmens liegt. Sofern die dort zuständigen Behörden eine entsprechende RAPEX-Meldung veranlassen, sind in Übereinstimmung mit den RAPEX-Leitlinien der Europäischen Kommission zusätzliche Meldungen in den anderen Mitgliedstaaten nicht mehr erforderlich; diese Rückrufe werden aber dann von der Europäischen Kommission in der öffentlichen RAPEX-Datenbank publiziert (siehe dazu [http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex\\_archives\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm)).

Darüber hinaus wurden meinem Ressort folgende Rückrufe gesondert gemeldet (KFZ-Rückrufe siehe Frage 4), wobei diese aus den oben angeführten Gründen nur einen Ausschnitt des gesamten Rückrufgeschehens darstellen:

<b>2010</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Risiko</b>
KFZ-Felge	fehlerhafte Bohrung
Rasenmäher	Messerbruch
Armbanduhren	Nickelgehalt
Luftreiniger	Brandgefahr
Haartrockner	elektrischer Schlag
<b>2009</b>	
Notebook-Akkus	Brandgefahr
Kühlgeräte	Brandgefahr
Kinderwagen	blockiertes Vorderrad
Kaffeemaschine	Bruchgefahr
Heizungs-Stellmotore	elektrischer Schlag
Fahrradträger	Materialfehler
Espressokocher	Fehlerhaftes Sicherheitsventil
Traktorreifen	Oberflächenfehler

### **Frage 2:**

Bei der Vollziehung des Produktsicherheitsgesetzes 2004 wird danach getrachtet freiwillige Lösungen herbeizuführen (vgl. dazu § 11 Abs. 2 PSG 2004 bzw. Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit 2001/95/EG). Daher wurden im entsprechenden Zeitraum von meinem Ressort keine Rückrufe angeordnet. Andere Maßnahmen (Verbot des Inverkehrbringens) siehe Punkt 8.

### **Frage 3 und 7:**

Bei den Angaben der Länder ist zu beachten, dass die zum Teil großen Unterschiede bei den Erhebungszahlen und Maßnahmen einerseits auf abweichende Zählweisen zurückgehen, vor allem aber auf die mit meinem Ressort akkordierte Schwerpunktsetzung bezüglich bestimmter Produktgruppen: Erhebungen bei komplexen technischen Konsumgütern können zB wesentlich aufwändiger sein als bei einfachen Gebrauchsgegenständen, was sich im Mengengerüst niederschlägt.

Die angeführten freiwilligen Maßnahmen wurden von den Produktsicherheits-Aufsichtsorganen bzw. den zuständigen Behörden durch Information und Aufklärung herbeigeführt.

**Steiermark:**

2009: 18 freiw. Verkaufseinstellungen (LMI, Scherz-Zigaretten, Radiergummi, Fasermaler, Damenstiefel, Klapp-Tritthocker, aufblasbare Rodeln, Kinderbekleidung)  
2010: 11 freiwillige Verkaufseinstellungen (Schwimmsitze, aufblasbare Rodeln, LMI, Tätowierfarbe, Feuerzeug, Tischorganizer).

**Niederösterreich:**

2009 und 2010 wurden keine vorläufigen Maßnahmen angeordnet.

2009: 17 freiwillige Verkaufseinstellungen (Reifenreparatur-Sprays, Scherz-Zigaretten)

2010: 9 freiw. Verkaufseinstellungen (aufblasbare Rodeln, Kinderlaufhilfen, Rauchwarnmelder, Handtuchhaken, Feuerlöschdecken sowie Schwimmsitze.

**Oberösterreich:**

2009: 124 freiw. Verkaufseinstellungen (Kinderbekleidung, Feuerzeuge, aufblasbare Rodeln, Scherzzigaretten, Reifenspray)

2010: 23 freiwillige Verkaufseinstellungen (Kinderbekleidung, Feuerzeuge, aufblasbare Rodeln, Kinderlaufhilfen, Wunschlaternen)

**Burgenland:**

2009 und 2010 keine vorläufigen Maßnahmen angeordnet.

**Tirol:**

2009 und 2010 wurden keine vorläufigen Maßnahmen angeordnet. 2009 wurden 15 und 2010 eine freiwillige Verkaufseinstellung herbeigeführt.

**Wien:**

2009: 347 Erhebungen

2010: 769 Erhebungen.

(Jeweils aufgrund von RAPEX-Meldungen.)

2010: Zwei vorläufige Maßnahmen (Deko-Früchte/Imitate)

**Salzburg:**

**2009:** Keine angeordneten vorläufigen Maßnahmen, 371 freiwillige Verkaufseinstellungen, 98 freiwillige Verbesserungen, freiwillige Vernichtung von ca. 3900 Feuerzeugen und ca. 15 Kerzen.

2010: Keine angeordneten vorläufigen Maßnahmen, 67 freiwillige Maßnahmen (größtenteils freiw. Verkaufseinstellung), Produkte: Rodeln, Kerzen, Kinderlaufhilfen, Radiergummi, Feuerzeuge, Gartenfackeln, LMI, Scherzartikel, Wunschlaternen, Kinderbekleidung.

### Vorarlberg:

2009: Eine vorläufige Maßnahme angeordnet (Entfernung von Kordeln an Kinderbekleidung), eine freiwillige Verkaufseinstellung.

2010: keine Maßnahmen.

### Kärnten:

2009: Eine Anzeige, 23 freiw. Verkaufseinstellungen (Feuerzeuge, Kinderliegestühle, Kinderbekleidung, Lebensmittelimitate, Schwimmsitze).

2010: eine vorläufige Maßnahme (aufgehoben); zwei Anzeigen; acht freiwillige Verkaufseinstellungen, acht freiwillige Korrekturen an Produkten, (Kinderlaufhilfen, aufblasbare Rodeln, Kinderbekleidung, Lebensmittelimitate, Schwimmsitze, Feuerzeuge, Kinder-Badesandalen).

### Frage 4:

Folgende KFZ-Rückrufe wurden meinem Ressort gemeldet:

### 2010

Marke	Type(n)	Grund/betroffener Bauteil
Alfa Romeo	MiTo	Betriebsanleitung (Dachlast)
BMW	5er, 6er, 7er - nur 8 und 12 Zylinder	Bremskraftverstärker
Chevrolet	Captiva (2006/2007/2008)	Kreuzgelenk Lenksäule
Chrysler		Scheibenwischer
Chrysler		Heizung Vordersitze
Chrysler		Sensoren Front-Airbag
Chrysler		Verschluss Kühler
Chrysler		Nockenwellensensor
Chrysler		Schalthebel
Citroën	C1	Gaspedal
Daihatsu	M1 (Sirion), M2 (YRV) 1,3 l	Lenkradspeiche
Daihatsu	L27 (Cuore) mit elektr. Servolenkung	Servolenkung
Daihatsu	Feroza, Rocky	Tankbelüftungsventil
Dodge		Gaspedal
Ferrari	F458 Italia	Hitzeschutz i. d. Radführung
Ferrari	F355 (05/1995 bis 06/1999)	Kraftstoff-Verteilerblock

Fiat	Abarth Grande Punto	
Ford	Focus	Kühlerlüfter
Ford	Cmax 1,6 I Diesel	Kühlerlüfter
Ford	Ka	Kreuzgelenk Lenksäule
Ford	Focus	Kühlerlüfter
Ford	OC335 Ranger mit Automatikgetriebe	Schaltseilzughalterung
Ford	7C136 Transit MJ 2000	Achswelle
Ford	Focus 1,6L Diesel Automatik	Kühlerlüfter
Ford	Galaxy, S-Max	Panorama-Glasdach
Honda	VT750C/CA/C2 (2007-2009)	Batteriepluskabel
Honda	PXC125 (2010)	Kraftstoffschlauchanschluss
Honda	Legend, Odyssey (2005-2007)	Bremsflüssigkeitsleck
Hyundai	Santa Fe (2000-2003)	Hinterachse - Korrosion
Jaguar	XF (2010), XK (2010, 2011)	Kraftstoffpumpe
Jeep		Kugelgelenk Querlenker
Jeep		Kopfairbags seitlich
Jeep		Bremsleitung Hauptbremszylinder
Kawasaki	ER-6f (2009, 2010)	Verkleidungshalter, Rahmenschutz
Kawasaki	Z1000/Z1000 ABS (2010)	Bremsleitung
KIA	ceed	Hauptbremszylinder
Kia	Sorento	Verkabelung der Beleuchtung der Türzierleiste
Land Rover	Defender	Verunreinigung Feststellbremse
Lexus	GS4580h, GS460, LS460, LS460L, LS600h, LS600hL (2006-2008)	Ventilfedern
Lexus	GS300	Kraftstoffpumpeneinheit
Lexus	GS, IS, RX	Hauptbremszylindermanschette
Lexus	GS300	Kraftstoffpumpenverkabelung
Mazda	Mazda 3 (BK), Mazda 5 (CR), Mazda 6 (GG/GY)	Motorsteuergerät
Mazda	'5 1.8L/2.0L Benziner	Kraftstoffpumpenanschluss
Mercedes-Benz	Axor, Atego	Windschutzscheibenheizung
Mercedes-Benz	Unimog	Querlenker
Mercedes-Benz	Sprinter (BM 906)	Ölabscheider, Motorsteuergerät
Mercedes-Benz	Axor (BM 940-944)	Schutzkappe am Starter
Mercedes-Benz	A- und B-Klasse Produktionszeitraum: 1.7. bis 12.7.2010	Tankentlüftungsleitung
Mercedes-Benz	A-Klasse (BR 169), B-Klasse (BR 245)	Kraftstoffbehälter
Mercedes-Benz	Actros (BM 930-934), Axor (BM 944, 950.5-954.5)	Verkrimpfung am Kabelschuh
Mercedes-Benz	Vito/Viano (BR 639)	Ausstellfenster
Mercedes-Benz	Atego (BM 970, 972, 974)	Tragschiene
Mercedes-Benz	Sprinter (BM 906 mit Motor OM642)	Öleinfüllstutzen
Mercedes-Benz	Vito/Viano (BR 639 mit OM642)	Öleinfüllstutzen
Mercedes-Benz	C-Klasse (BR 204)/GLK (BR 204.9) / E-Coupé (BR 207) E-Klasse (BR 212)	Lenkhilfpumpe
Mercedes-Benz	Unimog (BM 418.100/102)	Lenkspurhebel
Mercedes-Benz	Axor (BM 940-944)	Elektromagn. Lüfterkupplung
Mercedes-Benz	Sprinter (BM 906)	Kraftstoff-Filter mit Heizelement
Mercedes-Benz	C-, E-, G-, GL-, GLK-, M-, R-Klasse, Vito/Viano, Sprinter	Kraftstofffilter
Mercedes-Benz	Axor (BM 940/944)	Lüfterkupplung
Mitsubishi	L200 (2009)	Unterfahrschutz
Mitsubishi	L200 (ab 2007)	Vorderradaufhängung
Mitsubishi	Lancer Evolution	Befestigungsclip Kupplungsleitung
Mitsubishi	Outlander (CW8W) DI-D	Motorkabelstrang
Nissan	Pixo	Kraftstoff/Dichtung

Nissan	Cabstar	Lenkgestängebefestigung
Nissan	Micra	Beifahrerairbag
Nissan	Pixo	Bremslicht
Nissan	Cube	rechtes Fenster-Airbag-Modul
Opel	Vivaro	Gurtschlösser Reihe 2 und 3
Opel	Antara	Lenksäule
Opel	Zafira/Combo	Magnetventile CNG-Flaschen
Peugeot	107	Gaspedal
Renault	Laguna III	Beckengurtstraffer
Renault	Modus	Rücksitzbank
Renault	Scenic	Parkbremse
Renault	Kangoo II	Bremsschlauch
Renault	Master III (2010)	Hinterachse
Renault	Master III (2010)	Montagehalterung Vordersitz
Renault	Trafic II	Handbremszug
Seat	Altea, Toledo	Massekabel Zusatzheizung
Subaru	Legacy, Outback (2010)	Signalhorn, Fahrerairbag
Subaru	Justy (1997-2002)	Radaufhängung
Suzuki	Swift	Kofferraummatte/Korrosion
Suzuki	Swift	Kraftstoffschlauch
Suzuki	Alto	Bremslicht
Suzuki	Motorrad	Kraftstoffpumpe
Suzuki	Jimny	Spannrolle Flachriemen
Suzuki	Grand Vitara	Spannrolle Flachriemen
Suzuki		Außenspiegel
Think	City	Reifenventile
Think	City	Vakuumpumpe
Toyota	Aygo, IQ, Yaris, Auris, Corolla, Verso, Avensis, RAV 4	Gaspedal
Toyota	Prius	Bremssystem
Toyota	Landcruiser 300	VSC-Steuerung
Toyota	LC100, LX470 (2002-2007)	Lenkzwischenwelle
Toyota	Landcruiser 400	Lenkzwischenwelle
Volkswagen	Touareg	Halterungen Heckspoiler
Volkswagen		Frontklappenschloss
Volvo	XC 60 (2009-2010)	Kraftstoffleitungen
Volvo	XC90 (2007, 2008, tw. 2009) Diesel	Druckschlauch Lenkgetriebe
Volvo	V50 (2010) Flexifuel-Motor	Kraftstoffleitungen
Volvo	XC90 (2010)	Kraftstoffdruckleitung
Volvo	S80, V70, XC70 (2007, 2008)	Riemenspanner Zusatzriemen
Volvo	mit D5- oder 2.4D-Motor	Motorölstand
Volvo	S80, V70, XC70, XC60 (2009)	Riemenspanner Zusatzriemen
Volvo	mit 6-Gang-Hanschaltgetr. M66 (2010, 2011)	Schalthebel
Volvo	S80/V70/XC70 (2007, 2008, tw. 2009) mit zus. PTC-Hzg.	ventil Ablassschlauch
Volvo		Kühlmittelschlauch
Volvo	S40/V50/C30 (2006/2007) 2.0-Liter-Diesel	Bremskraftverstärker
Volvo	S60 (2011)	Sicherheitshebel d. Motorhaube
Volvo		Motorkühlanlage
Volvo	S80, V70, XC70, XC 60, S60 (2010-2011)	Fahrer-Airbag
Volvo	S80, V70, XC70, S60, V60, XC60 (2011)	Software
Volvo	XC60 (2009-2011)	Seitenairbags
Volvo	5-Zyl. Diesel 2011	Kraftstoffleitungen
Volvo	S40, V50, XC60, S60 (2009-2011)	Vordersitze

2009:

Marke	Type	Betroffener Teil
Alfa Romeo	159/ Alfa Brera, Alfa Spider	Bremskraftverstärker
Aprilia	RS 50	Funktionsproblem Rahmen
Audi		Kupplungsschutzfunktion
Audi		Gepäckraumklappe
Chrysler		Feststellbremse
Chrysler		Fernbedienung
Chrysler	Voyager, Grand Voyager	Scheibenwischer
Chrysler		Zündungs-/Park-Sperrmechanismus
Chrysler		Motorhaubenspannschlösser
Chrysler		Fußfeststell-Bremsmechanik
Chrysler		Gurtschlossabdeckung
Chrysler		(Bei)Fahrerairbag - Massekurzschluss
Chrysler		Kontaktpule - Lenkrad
Citroën	Xsara Picasso, C4, C5	Einspritzsystem
Citroën	Jumper	Schallisolierung-Spritzwand
Citroën	C8	Klimaanlage und Motordämmmatte
Citroën	C4	ABS
Citroën	C4	ESP/ABS
Citroën	Berlingo	Airbagsteuergerät
Citroën	Berlingo	Stützteller
Citroën	Berlingo, Xsara Picasso	Stützteller
Citroën	C2, C3, C3 Pluriel	Stützteller
Derbi	GPR 50 Racing/Nude	Funktionsproblem Rahmen
Fiat	500	Trommelbremse
Fiat	Ulysee	Bremskraftverstärker
Fiat	Scudo	Bremskraftverstärker
Ford	Transit	Lenkrad
Ford	Focus, Focus CC, C-MAX, Kuga, Mondeo, S-MAX, Galaxy mit 2L Duratorq-Dieselmotor	Unterdruckpumpe - Bremsystem
Ford	Focus, Focus CC und C-Max	Servolenkung
Ford	Ka	Schrauben - Bremsträger
Ford	Focus	Modul - Kühlerlüfter
Honda	CB600F (2008, 2009)	Befestigung Hauptbremszylinder
Honda	CB1000R (2009)	Befestigung Hauptbremszylinder
Honda	CBF1000 (2008, 2009)	Befestigung Hauptbremszylinder
Honda	CBF600N/NA/S/SA (2008)	Geschwindigkeitsmesser
Honda	JAZZ	Seitenairbagbefestigung
Honda	JAZZ	Sicherheitsgurtbefestigung
Honda	XL125V8 (2008)	Stecker Einspritzventile
Hyundai	Sonata	Bremslichtschalter
Hyundai	i20	Sitz und Dichtheit Reifenventil
Hyundai	Elantra	Seitenairbagverkabelung
Jaguar	XF (2010)	Kraftstoffpumpe
Lancia	Phedra	Bremskraftverstärker
Landrover	Discovery 3 TDV6, Range Rover Sport TDV6 (2007 - 2008)	Hochdruck-Kraftstoffpumpe

Landrover	Discovery 3 TDV6, Range Rover Sport TDV6 (2006 - 2009)	Bremskraftverstärker
Landrover	Freelander 2 (2007-2009)	elektrische Zusatzheizung
Mazda	3 (BK), 5 (CR), 6 (GG/GY)	PCM-Motorsteuergerät
Mercedes-Benz	Typ 164 (7/08-3/09)	autom. Heckklappenöffnung
Mercedes-Benz	Actros (V6-Motor & Retarder)	Haltung Getriebeölkühlerleitungen
Mercedes-Benz	Actros (V8-Motor)	Tausch Getriebeölkühlerleitungen
Mercedes-Benz	Vito/Viano (BR 639)	Reserveradhalter
Mercedes-Benz	BR 221 (S-Klasse)	Federbein vorne/Kugelgelenk
Mercedes-Benz	Sprinter (BM 906)	Motorsteuergerät, Feststellbremse
Mercedes-Benz	M-Klasse	Abdichtung Heckleuchte/ Steuergerät Türschließung
Mitsubishi	Lancer Evolution	Kraftstoff-Rücklaufleitung
Mitsubishi	Grandis	Bremslichtschalter
Mitsubishi	Grandis	Auspuffanlage - Hitzeschutzblech
Mitsubishi	Outlander	Bremslichtschalter
Mitsubishi	Lancer Sports Sedan	Bremsanlage - Rückschlagventil
Mitsubishi	Lancer Sportback	Bremsanlage - Rückschlagventil
Mitsubishi	Outlander	Bremsanlage - Rückschlagventil
Nissan	Primastar	Sitzgurtschloßbefestigung
Nissan		Austausch - Ausaugluftführungsschlauch
Nissan	Micra (K12)	Fahrerairbag
Peugeot	SUM UP 125-XBQ	Anbringung Clipschelle am Gaszug
Peugeot	Geopolis 125	Montage Abstandhalter - Modul Kraftstoffpumpe
Renault	Twingo II	Fahrersitz-Verstellung
Renault	Trafic II	Gurtschlösser
Renault	Koleos	Lenksäule
Renault	Scenic II, Kangoo II	Lenkhilfe-Steuergerät
Suzuki	Swift	Seitenverkleidung Kofferraum
Suzuki	GSX-R1000 (2005, 2006)	Rahmen
Toyota	Yaris	Gurtstraffer
Triumph	Sprint ST 1050i / 1050i ABS	Zugstrebe
Volkswagen	Crafter	Handbremse/hint. Bremsbacken
Volkswagen	Touareg	Brüche Halterung Heckspoiler
Volkswagen	Tiguan	Luftzusatzheizung
Volkswagen	Jetta/Golf Variant	Luftzusatzheizung
Volkswagen	T5	Handbremshebel
Volkswagen	Golf, Bora, Passat, Lupo, Sharan, New Beetle, Polo	Handbedienung von Versehenumbau
Volvo	S40/V50/C30 (4 Cyl. Diesel 2007)	Steuermodul Motorlüfter
Volvo	S40/V50/C30/C70/S80/V70 (2009,2L-Dieselmotor)	Unterdruck Bremskraftverstärker
Volvo	S80/V70/XC70/XC60 (2008-2009)	Luftsteuergerät
Volvo	XC60 (2009)	vorderer Stoßfänger
Volvo	S80/V70/XC70 (2007, 2008, tw. 2009)	PTC-Heizung
Volvo	S40, V50 (2004-2006)	Steuergerät Kraftstoffpumpe
Volvo	S80/V70/XC70 (2007, tlw. 2008)	Scheibenwischer
Yamaha	YP250 X-Max	Steckverbindung Stator



**Frage 5:**

**2009** wurden 21 Meldungen über unsichere Produkte von Österreich an das RAPEX-System weitergegeben.

Produkte: PC, Skibindung, Espressokocher, Gelkerze, Gitarre, Kosmetika (Hautaufheller, Sheabutter-Creme), Motorrad, Lebensmittelimitate (Erdbeeren, Weintrauben), Plüschtiere (Hund, Schwein), Schnuller, Schwimmsitz, Spielzeug-Handys und Spielzeugwaffen.

**2010** wurden 29 Meldungen über unsichere Produkte von Österreich an das RAPEX-System weitergegeben.

Produkte: Kosmetika (Hautaufheller), Lebensmittelimitate (Türkranz mit Beeren, Orangen- und Olivenbäumchen), Kinderlaufhilfe, Pfeil und Bogen, Bauchtragetasche, Hochstuhl, Wickelaufgabe, Spielzeugsets, Plüschhund, Puzzlematten, Quecksilber-Armband, Rakete mit Munition, Babyspielzeug (Raupe), Spielzeugwaffen, Schmetterling, Streck-Armband, „Spiky Gloves“, Universalzange und Wunschlaterne.

**Frage 6:**

Der in meinem Ressort eingerichtete nationale RAPEX-Kontaktpunkt übermittelt – sofern nicht ohnehin das BMASK zuständig ist - alle einlangenden RAPEX-Meldungen (2010: 2244 Meldungen 2009: 1993 Meldungen) an die jeweils zuständigen Ressorts, die die entsprechenden Marktüberwachungsmaßnahmen einleiten. Eine ressortübergreifende umfassende Statistik über die Quote der aufgefundenen Produkte und der daraufhin eingeleiteten Maßnahmen wird aber nicht geführt. Nach den Erfahrungen der Marktüberwachungsbehörden liegt die Quote der aufgefundenen Produkte, die mittels RAPEX notifiziert wurden, bei No-Name-Artikeln sehr niedrig (unter 5 %), bei bekannten Marken hingegen hoch.

Bei gemeldeten freiwilligen Maßnahmen von InverkehrbringerInnen werden deren österreichische Niederlassungen vom BMASK kontaktiert um sicherzustellen, dass die Maßnahmen auch in Österreich getroffen wurden.

**Frage 7:**

siehe Frage 3

**Frage 8:**

In folgenden Fällen wurde von meinem Ressort auf Grund des § 11 PSG 2004 mit Bescheid ein Verbot des In-Verkehr-Bringens angeordnet:

**2010**

Laserpointer: zu hohe Leistung – Gefahr von Augenschäden

Feuerzeuge: fehlende Kindersicherung

## 2009

Lebensmittelimitat (Kerze): Erstickungsgefahr (Kleinteile)

Feuerzeuge: kinderanziehende Gestaltung

Feuerzeuge: fehlende Kindersicherung

Feuerzeuge: kinderanziehende Gestaltung

Daneben wurden in verschiedenen Fällen auch von meinem Ressort freiwillige Maßnahmen herbeigeführt.

## Frage 9:

Bei den genannten Angaben zu den Produktsicherheits-Aufsichtsorganen (PSAOs) ist zu beachten, dass es sich dabei nicht immer um Vollbeschäftigungsäquivalente handelt.

	2009	2010
<b>Vorarlberg</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Tirol</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Salzburg</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>Kärnten</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Steiermark</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Oberösterreich</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Niederösterreich</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Burgenland</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Wien</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

**Frage 10 und 11:**

Die Europäische Kommission hat im Vorjahr eine öffentliche Konsultation durchgeführt und arbeitet auf Grundlage deren Ergebnis am Entwurf einer Novelle der Produktsicherheitsrichtlinie.

Die Kernfrage bei der Novelle ist das Verhältnis zur Verordnung (EG) 765/2008, die ja für den harmonisierten Bereich (insb. New Approach-Richtlinien) die Marktüberwachung regelt. Daher stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, die Marktüberwachungsbestimmungen für den harmonisierten Bereich und den Bereich der allgemeinen Produktsicherheit in einer gemeinsamen Regelung zu erfassen – dies hat unlängst auch das Europäische Parlament in einer Entschließung gefordert. Diese Zusammenführung erscheint durchaus sinnvoll.

Darüber hinaus hat die Europäische Kommission Änderungen in Aussicht genommen, die u.A. vereinfachte Normungsverfahren, mehr (internationale) Kooperation zwischen den Marktüberwachungsbehörden, bessere und einheitlichere Rückverfolgbarkeit von Produkten sowie die Möglichkeit dauerhafter, europaweit gültiger Maßnahmen umfassen.

Aus meiner Sicht wäre auch eine europäische Institution im Bereich Produktsicherheit denkbar, die sich vor allem mit Risikobewertung, Koordination von grenzüberschreitender Marktüberwachung und Datenaufbereitung bzw. –veröffentlichung befassen könnte.

Mit freundlichen Grüßen

