

II - 2040 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode

Nr. 1122 IJ

1987-10-27

A N F R A G E

der Abgeordneten Dr. GUGERBAUER, Dr. FRISCHENSCHLAGER, Dr. KRONES
 an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten
 betreffend Fehler beim Bau des neuen Kommandogebäudes der Zehner-Kaserne

Anfang Oktober wurde das neue Kommandogebäude der Zehner-Kaserne in Ried im Innkreis seiner Bestimmung übergeben. Das Gebäude, das mit einem Aufwand von ca. 70 Millionen Schilling errichtet wurde, weist aber bereits vor seiner Inbetriebnahme zahlreiche Mängel auf.

So ist trotz mehrmaliger Reparatur das Dach nicht wasserdicht. Der Abfluß im Küchenboden hat ein höheres Niveau als der Küchenboden selbst, sodaß kein Wasser abfließen kann. Der Jungmännerspeisesaal besitzt überdies gar keinen Abfluß. Die Küche verfügt über 4 große Kochkessel. Diese stehen jedoch auf einem so niedrigen Sockel, daß man beim Abfluß weder einen Kübel noch die dauernd benutzten Kochkisten unterstellen kann.

In diesem Zusammenhang richten die unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten die nachstehende

A n f r a g e :

1. Sind Ihnen die Mängel des neuen Kommandogebäudes der Zehner-Kaserne in Ried im Innkreis bekannt?
2. Was werden Sie unternehmen, um diese Mängel so schnell wie möglich beheben zu lassen?
3. Wurde durch die Beamten der Bundesgebäudeverwaltung eine Bauaufsicht durchgeführt, und wenn ja, warum wurden sie nicht auf die genannten Mängel aufmerksam?
4. Wie begründet die Bundesgebäudeverwaltung die Mängel beim Bau des neuen Kommandogebäudes der Zehner-Kaserne?
5. Wie hoch werden die voraussichtlichen Kosten für die Behebung der Fehler sein?
6. Wann ist mit der voraussichtlichen Behebung der Fehler zu rechnen?