

 **Bundesministerium**  
Inneres

**Karl Nehammer, MSc**  
Bundesminister

Herrn  
Präsidenten des Nationalrates  
Mag. Wolfgang Sobotka  
Parlament  
1017 Wien

Geschäftszahl: 2020-0.488.213

Wien, am 10. September 2020

Sehr geehrter Herr Präsident!

Der Abgeordnete zum Nationalrat Mag. Philipp Schrangl und weitere Abgeordnete haben am 10. Juli 2020 unter der Nr. **2853/J** an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „der zeitgemäßen Gebäudestandards bei Polizeidienststellen in Oberösterreich“ gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

**Zur Frage 1:**

- *Ist bei den Dienststellen in Oberösterreich eine ordnungsgemäße Sicherheitsschleuse im Eingangsbereich vorhanden (aufgegliedert auf einzelne Bezirks- und Stadtpolizeikommanden, Polizeikommissariate und Polizeiinspektionen sowie Landespolizeidirektion)?*
  - a. *Wenn nein, wieso nicht?*
  - b. *Wenn nein, sind Umbauarbeiten angedacht?*
  - c. *Wenn nein, bis wann sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein?*

Mit Ausnahme von drei Dienststellen verfügen sämtliche Dienststellen in Oberösterreich über Sicherheitsschleusen, die den Richtlinien für Arbeitsstätten entsprechen. Auf der Grenzpolizeiinspektion Linz Hörsching und der Polizeiinspektion Lembach ist der Umbau für 2021, auf der Polizeiinspektion Tomitzstraße ist der Umbau für Ende 2020 bzw. Anfang 2021 geplant.

**Zur Frage 2:**

- *Ist für den Betrieb eine ausreichende Anzahl an Sanitäreinrichtungen für das Personal vorhanden (Toiletten und Duschen, aufgegliedert auf einzelne Bezirks- und Stadtpolizeikommanden, Polizeikommissariate und Polizeiinspektionen sowie Landespolizeidirektion)*
  - a. *Wenn ja, wie wird dieser Bedarf ermittelt?*
  - b. *Wenn nein, sind Umbauarbeiten angedacht?*
  - c. *Wenn nein, bis wann sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein?*

Die Anzahl der sanitären Einrichtungen, auch die notwendige Trennung nach Geschlechtern, orientiert sich an § 27 Bundesbedienstetenschutzgesetz (B-BSG).

Handlungsbedarf besteht derzeit bei der Polizeiinspektion Linz Landhaus, hier ist eine Neubestandnahme in Planung, und bei der Polizeiinspektion Vöcklamarkt, hier ist eine Erweiterung bzw. Adaptierung der Dienststelle geplant.

Der Zeitpunkt der Fertigstellungen ist von den Verhandlungsergebnissen abhängig.

**Zur Frage 3:**

- *Ist für den Betrieb eine ausreichende Anzahl an Sanitäreinrichtungen für Nicht-Personal vorhanden (Toiletten, aufgegliedert auf einzelne Bezirks- und Stadtpolizeikommanden, Polizeikommissariate und Polizeiinspektionen sowie Landespolizeidirektion)?*
  - a. *Wenn ja, wie wird dieser Bedarf ermittelt?*
  - b. *Wenn nein, sind Umbauarbeiten angedacht?*
  - c. *Wenn nein, bis wann sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein?*

Toiletten für „Nicht-Personal“ sind im § 33 der Bundes-Arbeitsstättenverordnung (B-AStV) nicht zwingend vorgeschrieben.

**Zur Frage 4:**

- *Ist in den Dienststellen eine ausreichende Anzahl an Bereitschaftsräumen vorhanden (aufgegliedert auf einzelne Bezirks- und Stadtpolizeikommanden, Polizeikommissariate und Polizeiinspektionen sowie Landespolizeidirektion)?*
  - a. *Wenn ja, wie wird dieser Bedarf ermittelt?*
  - b. *Wenn nein, sind Umbauarbeiten angedacht?*
  - c. *Wenn nein, bis wann sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein?*

Der Bedarf an „Bereithalteräumen“ (= Terminus gemäß Richtlinien für Arbeitsstätten) wird nach einem Schlüssel, basierend auf dem Personalstand der Dienststelle, ermittelt und entspricht bis auf drei Ausnahmen den internen Vorgaben.

Für die Polizeiinspektion Bad Zell ist eine Neubestandnahme in Planung. Die Polizeiinspektion Hellmonsödt wird voraussichtlich 2021 erweitert und für die Polizeiinspektion Vöcklamarkt ist eine Erweiterung bzw. Adaptierung der Dienststelle geplant.

Der Zeitpunkt der Fertigstellungen ist von den Verhandlungsergebnissen abhängig.

**Zur Frage 5:**

- *Ist an den Dienststellen eine ausreichende Anzahl an Schlafräumen vorhanden (aufgegliedert auf einzelne Bezirks- und Stadtpolizeikommanden, Polizeikommissariate und Polizeiinspektionen sowie Landespolizeidirektion)?*
  - a. *Wenn ja, wie wird dieser Bedarf ermittelt?*
  - b. *Wenn nein, sind Umbauarbeiten angedacht?*
  - c. *Wenn nein, bis wann sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein?*

„Schlafräume“ sind nach den geltenden Richtlinien für Arbeitsstätten auf den Dienststellen nicht vorgesehen.

**Zur Frage 6:**

- *Ist an den Dienststellen eine ausreichende Anzahl an Umkleideräumen vorhanden (aufgegliedert auf einzelne Bezirks- und Stadtpolizeikommanden, Polizeikommissariate und Polizeiinspektionen sowie Landespolizeidirektion)?*
  - a. *Wenn ja, wie wird dieser Bedarf ermittelt?*
  - b. *Wenn nein, sind Umbauarbeiten angedacht?*
  - c. *Wenn nein, bis wann sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein?*

Der Bedarf an Umkleideräumen wird nach einem Schlüssel, basierend auf dem Personalstand der Dienststelle, ermittelt. Der Anteil pro Bediensteten wurde aufgrund der gestiegenen persönlichen Ausrüstung um 25% erhöht, wodurch es hier einer entsprechenden Nachjustierung auf sechs Dienststellen bedarf:

Für die Polizeiinspektionen Linz Landhaus und Mauthausen sind Neubestandnahmen in Planung. In der Polizeiinspektion Ennser Straße ist eine Neubestandnahme bereits in Umsetzung. Die Polizeiinspektion Hellmonsödt wird voraussichtlich im Jahr 2021 erweitert. Für die Polizeiinspektion St. Georgen im Attergau erfolgt voraussichtlich im Jahr 2022 eine Neubestandnahme und für die Polizeiinspektion Ansfelden ist eine Erweiterung der Dienststelle geplant

Die jeweiligen Fertigstellungen sind von den Verhandlungsergebnissen abhängig.

Karl Nehammer, MSc



