



Rat der
Europäischen Union

Brüssel, den 30. Januar 2017
(OR. en)

5774/17
ADD 1

MI 81
ENT 28
COMPET 57
DELECT 18

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Herr Jordi AYET PUIGARNAU, Direktor, im Auftrag des Generalsekretärs der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	26. Januar 2017
Empfänger:	Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Nr. Komm.dok.:	C(2017) 315 final ANNEX 1
Betr.:	ANHANG der Delegierten Verordnung der Kommission über die Klassifizierung der Frostwiderstandsleistung von Dachziegeln gemäß der Norm EN 1304 und der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument C(2017) 315 final ANNEX 1.

Anl.: C(2017) 315 final ANNEX 1



Brüssel, den 26.1.2017
C(2017) 315 final

ANNEX 1

ANHANG

der

Delegierten Verordnung der Kommission

über die Klassifizierung der Frostwiderstandsleistung von Dachziegeln gemäß der Norm EN 1304 und der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates

ANHANG

Für Produkte, die von der Norm EN 1304 „Dach- und Formziegel - Begriffe und Produktspezifikationen“ abgedeckt und für den Gebrauch im Freien bestimmt sind, wird folgende neue Klassifizierung in Bezug auf ihr Wesentliches Merkmal „Frostwiderstand“ festgelegt:

Leistungsstufe 1 (150 Zyklen): mindestens 150 Frost-Tau-Wechselbeanspruchungen. Wenn nach 150 Frost-Tau-Wechselbeanspruchungen an keinem Dachziegel Schäden aufgetreten sind, die nach EN 539-2:2013, Tabelle 1 als unzulässig zu bewerten sind.
--

Leistungsstufe 2 (90 Zyklen): 90-149 Frost-Tau-Wechselbeanspruchungen. Wenn nach 90 Frost-Tau-Wechselbeanspruchungen an keinem Dachziegel Schäden aufgetreten sind, die nach EN 539-2:2013, Tabelle 1 als unzulässig zu bewerten sind.
--

Leistungsstufe 3 (30 Zyklen): 30-89 Frost-Tau-Wechselbeanspruchungen. Wenn nach 30 Frost-Tau-Wechselbeanspruchungen an keinem Dachziegel Schäden aufgetreten sind, die nach EN 539-2:2013, Tabelle 1 als unzulässig zu bewerten sind.
